208421

SG-9200-2

XG9200シリーズ

- ●変速運転機能により位置決め運転途中で速度が変更できます。 変速のパターンは大きく分けて3種類から選ぶことができます。
- ●「単位移動量設定機能」 により角度やmmなどの 単位で数値を直接設 定できます。これまで面 倒だったパルス換算 が不要になります。



多機能データ設定型コントローラSG9200形XG9200形仕様・価格

			位置決めデータ順送り型コントローラ		位置決めデータ選択型コントローラ	
		タイプ	SG9200-2G	XG9200-2G	SG9200D-G	XG9200D-G
				XG9200-2	SG9200D	XG9200D
	価格	データ設定器なし	59,000	59,000	64,000	64,000
	ІЩТЦ	データ設定器付		79,000	84,000	84,000
	位置決めデータ	設定数		ンク×15ステップ)	240ス	テップ
		設定方法	(EEPRO	器(OP200A)により設定 Mに記憶) 가(DTS01-V)により設定	(EEPRO	器(OP200A)により設定 Mに記憶) フト(DTS01-V)により設定
		設定方式	インクリメンタル(アブソリュート(移動量指定)方式 座標値指定)方式	インクリメンタル(アブソリュート(移動量指定)方式 座標値指定)方式
	パルス出力方式			出力方式	2パルス	出力方式
	位置決め 制御	方式		プ順送り位置決め	ステップ選	択位置決め
		移動量設定範囲(PULSE)	アブソリュート方式 - 838		アブソリュート方式 - 838	0~16777215パルス 38608~+8388607パルス
		起動パルス速度設定範囲(VS) 運転パルス速度設定範囲(VR)	10Hz ~ 200kH	lz 10Hz単位	10Hz ~ 200kH	lz 10Hz単位
		運転パルス速度設定範囲(VR)	10Hz ~ 200kH	lz 10Hz単位	10Hz ~ 200kH	lz 10Hz単位
		加減速レート設定範囲(TR)	0.1 ~ 1000.0ms/kH	z 0.1ms/kHz単位	0.1 ~ 1000.0ms/kH	lz 0.1ms/kHz単位
	運転モード	位置決め運転(インデックス運転)				
		機械原点復帰運転(ホーム運転)				
		連続運転(スキャン運転)				
		电対				
		1パルス運転(ジョグ運転)				
	変速運転		40777	4510H =	4.07777	A = 1011 =
	最大リターンパルス数			215パルス		215パルス
	機械原点	点復帰機能	ドライバからのタイミング 原点	S,CCWLS,HOMELS と 信号(ZSG信号 を用いて 検出	ドライバからのタイミング	S,CCWLS,HOMELS と 信号(ZSG信号 を用いて 検出
	入力信号		DC24V フォトカプラ	入力 入力抵抗4.7k	DC24V フォトカプラ	入力 入力抵抗4.7k
	出力信号	=		トランジスタ出力 25mA以下		トランジスタ出力 25mA以下
	電源入力	J	DC24V ± 5%	0.43A以下	DC24V ± 5%	0.43A以下
	外形寸法	<u> </u>		H)×100(D)mm		H)×100(D)mm
	製品のオ	ペイント)データをデータ選 りできるのでプログ ることができます。	240個全ての位置 でき、多点位置決め	

SG8030シリーズ

●「ジャークリミットコント ロール機能」により、 モーター駆動中や停止 時の振動を抑えること ができます。

特にベルトプーリーを 駆動させる場合に低振 動でワークの移動を行 いたい時などにお使い いただくことができます。

- ●「センサ位置決め運転」 により外部信号で運転 減速停止ができます。
- 順送り位置決め、多軸接続による位置決め等の多彩な位置決めが可能。

RoHS



SG8030J

ステッピングモーター用コントローラSG8030形仕様・価格

タイプ		ジャークリミットコントロール機能付コントローラ		基本機能型コントローラ	
		SG8030J-D	SG8030J-U	SG8030S-D	SG8030S-U
		(DINレール取付用)	(埋込み取付用)	(DINレール取付用)	(埋込み取付用)
価格		43,000	43,000	39,000	39,000
	設定数	4ステップ		4ステップ	
位置決め	±0 ← → >+	表面パネルのタッチスイッチより設定		表面パネルのタッチスイッチより設定	
データ	設定方法	(EEPROM)に記憶		(EEPROM)に記憶	
	設定方式	インクリメンタル	移動量指定)方式	インクリメンタル(移動量指定)方式
パルス出	↓÷÷÷	1パルス出力方式 /		1パルス出力方式 /	
ハルスロ	ロノフエ	2パルス出力方式選択可		2パルス出力方式選択可	
	方式		送り位置決め	フテップ順語	¥11位罢込め
		ステップ選択位置決め		ステップ順送り位置決め	
位置決め	移動量設定範囲(PULSE)		式0~99999パルス	インクリメンタル方:	式0~99999パルス
制御	起動パルス速度設定範囲(VS)		z 100Hz単位		z 100Hz単位
	運転パルス速度設定範囲(VR)		lz 100Hz単位	100Hz ~ 30kH	z 100Hz単位
	加減速レート設定範囲(TR)	1~100ms/kHz(28種類)		1~100ms/kHz(10種類)	
	位置決め運転(インデックス運転)				
	機械原点復帰運転(ホーム運転)				
運転モード	連続運転(スキャン運転)				
注刊 し	電気原点復帰運転(リターン運転)				
	1パルス運転(ジョグ運転)	(手動運転)		(手動運転)	
	変速運転				
最大リタ	ーンパルス数				
	点復帰機能	機械原点出しの村		機械原点出しの村	
		センサによ	- 110 - 1111 - 1	センサによ	
入力信号	를	DC24V フォトカプラ		DC24V フォトカプラ	
出力信号			トランジスタ出力	フォトカプラ結合	
		DC24V以下		DC24V以下	
電源入力		DC24V ± 5%		DC24V ± 5%	
外形寸法	X	48(W)×48(H)×83.7	7(D)mm(ソケットを除く)	48(W)× 48(H)× 83.	7(D)mm(ソケットを除く)
#100	L ² / 2	ベルトプーリーを駆動	させる場合に低振動	信号線も少なく接続が削	第単で、4個まで位置決め
製品のオ	「イント	でワークの移動を行い	\たい時に最適です。	データをデータ選択信号	なしで順送りできます
		()) ()/() E)/() () ()	.,c.,,,-4x,c c , ,	, , c, , , , , , , , , , , , , , , , ,	, 00 CHAZ 7 CCO 7 8

3-57